二手车技术状况表

使用性质 ■非营运 □出租车 □公务用车 □其他 其他法定 凭证、证明 ■机动车号牌 ■机动车行驶 ■机动车登记证书 ■第三者强制保险单 ■其他 车辆所有人 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 燃料标号 汽油 排量 2.4 缸数 4 发动机功率 133KW 排放标准 变速器形式 自动挡		厂牌型号	艾力绅牌DHW6493R7ASE		牌照号码	琼AUM716	
车辆基本信息 品牌名称 东风本田艾力钟牌 ■国产 □进口 车身颜色 自色 年龄证明显示 ■有(至 2025 年 12 月)□无 购置稅证明 ■有 □无 车船稅证明 ■有(至 2025 年 03 月)□无 交强险 ■有(至 2025 年 03 月)□元 使用性质 ■非营运 □出租车 □公务用车 □家庭用车 □其他 其他法定 先证、证明 ■机动车号牌 ■机动车行驶 ■机动车登记证书 第三者强制保险单 ■其他 车辆所有人 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 4 4 ■方 」 申其他 ■方 」 第三者强制保险单 ■其他 ■其他 ● 第三者强制保险单 ■其他 第三者强制保险单 ■其他 第三者强制保险单 ■其他		发动机号	7000898		VIN码	LVHRR7824F5000888	
车辆基本信息 年检证明显示 ■有(至 2025 年 12 月)□无 购置税证明 ■有 □无 车船税证明 ■有(至 2025 年 03 月)□无 交强险 ■有(至 2025 年 03 月)□元 使用性质 ■非营运 □出租车 □公务用车 □求庭用车 □其他 其他法定提证、证明 ■机动车号牌 ■机动车行驶 ■机动车登记证书 第三者强制保险单 ■其他 车辆所有人 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 4 4 4 4 4		注册登记日期	2014. 12. 18		表显里程	25.53万km	
信息		品牌名称	东风本田艾力绅牌	■国产 □进口	车身颜色	白色	
使用性质		年检证明显示	■有(至 2025 年 1	2月)口无	购置税证明	■有 □无	
其他法定 凭证、证明 ■机动车号牌 ■机动车行驶 ■机动车登记证书 ■第三者强制保险单 ■其他 车辆所有人 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 燃料标号 汽油 排量 2.4 缸数 4 发动机功率 133KW 排量 2.4 缸数 4 安全气囊 2 驱动方式 2驱 ABS ■有 □五 其他重要配置 电动窗、7座 是否为事故车 □是 ■否 损伤位置及损伤状况 三级 三级 鉴定结果 分值 27 技术状况等级 三级 鉴定结果 分值 27 技术状况等级 三级 车身检查 6 该车前左、右叶子板螺丝有拆卸痕迹,后端保险杠有划伤; 大门架有碰撞更换; 发动机舱检查 5 发动机发现有漏油现象,发动机有拆卸痕迹,龙门架有碰撞更换; 球路潜途 3 储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化; 启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,总速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;		车船税证明	■有(至 2025 年 03 月)□无		交强险	■有(至 2025 年 03 月)□无	
		使用性质	■非营运 □出租	L车 □公务用车	□家庭用车	□其他	
燃料标号 汽油 排量 2.4 缸数 4			■机动车号牌 ■机	机动车行驶 ■机动车登记证书 ■第三者强制保险单 ■其他			
重要配置 发动机功率 133KW 排放标准 变速器形式 自动挡 安全气囊 2 驱动方式 2驱 ABS ■有 □元 其他重要配置 电动窗、7座 是否为事故车 分值 27 技术状况等级 三级 鉴定结果 分值 27 取时技术状况及主要缺陷描述 车身检查 6 该车前左、右叶子板螺丝有拆卸痕迹,后端保险杠有划伤; 发动机舱检查 5 发动机发现有漏油现象,发动机有拆卸痕迹,龙门架有碰撞更换; 发动机舱检查 3 储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化; 启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,总速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;		车辆所有人		海南天然橡胶产业集团股份有限公司			
重要配置 安全气囊 2 驱动方式 2驱 ABS ■有 □元 其他重要配置 电动窗、7座 是否为事故车 □是 ■否 损伤位置及损伤状况 技术状况等级 三级 鉴定结果 分值 27 技术状况等级 三级 鉴定科目 鉴定结果(得分) 现时技术状况及主要缺陷描述 车身检查 6 该车前左、右叶子板螺丝有拆卸痕迹,后端保险杠有划伤; 发动机舱检查 5 发动机发现有漏油现象,发动机有拆卸痕迹,龙门架有碰撞更换; 发动机舱检查 3 储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化; 启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,怠速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;	重要配置	燃料标号	汽油	排量	2. 4	缸数	4
安全气囊 2 驱动方式 2驱 ABS ■有 □天 其他重要配置 电动窗、7座 是否为事故车 □是 ■否 损伤位置及损伤状况 鉴定结果 分值 27 技术状况等级 三级 鉴定科目 鉴定结果(得分) 现时技术状况及主要缺陷描述 车身检查 6 该车前左、右叶子板螺丝有拆卸痕迹,后端保险杠有划伤; 发动机舱检查 5 发动机发现有漏油现象,发动机有拆卸痕迹,龙门架有碰撞更换; 驾驶舱检查 3 储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化; 启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,总速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;		发动机功率	133KW	排放标准		变速器形式	自动挡
是否为事故车 □是 ■否 损伤位置及损伤状况 鉴定结果 分值 27 技术状况等级 三级 鉴定科目 鉴定结果(得分) 现时技术状况及主要缺陷描述 车身检查 6 该车前左、右叶子板螺丝有拆卸痕迹,后端保险杠有划伤; 发动机舱检查 5 发动机发现有漏油现象,发动机有拆卸痕迹,龙门架有碰撞更换; 驾驶舱检查 3 储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化; 启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,怠速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;		安全气囊	2	驱动方式	2驱	ABS	■有 □无
故年 日本 1分位 27 技术状况等级 三级 鉴定结果 分值 27 現时技术状况多主要缺陷描述 鉴定4日 鉴定结果(得分) 現时技术状况及主要缺陷描述 年身检查 6 该车前左、右叶子板螺丝有拆卸痕迹,后端保险杠有划伤; 发动机舱检查 5 发动机发现有漏油现象,发动机有拆卸痕迹,龙门架有碰撞更换; 驾驶舱检查 3 储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化; 启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,总速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;		其他重要配置		电动窗、7座			
鉴定科目 鉴定结果(得分) 现时技术状况及主要缺陷描述 车身检查 6 该车前左、右叶子板螺丝有拆卸痕迹,后端保险杠有划伤; 发动机舱检查 5 发动机发现有漏油现象,发动机有拆卸痕迹,龙门架有碰撞更换; 驾驶舱检查 3 储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化; 启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,怠速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;	Account and the same and	□是 ■否	损伤位置及损伤状况				
车辆技术 状况鉴定 缺陷描述	鉴定结果	分值	27		技术状况等级 三级		
左	状况鉴定	鉴定科目	鉴定结果(得分)	现时技术状况及主要缺陷描述			
车辆技术 状况鉴定 缺陷描述		车身检查	6	该车前左、右叶子板螺丝有拆卸痕迹,后端保险杠有划伤;			
状况鉴定 缺陷描述 驾驶舱检查 3 储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化; 启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,怠速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;		发动机舱检查	5	发动机发现有漏油现象,发动机有拆卸痕迹,龙门架有碰撞更换;			
启动检查 6 正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,怠速基本稳定; 路试检查 4 启动时未见有明显异响声;		驾驶舱检查	3	储备盒完整,内饰陈旧,门窗胶条老化;			
		启动检查	6	正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常,怠速基本稳定;			
底盘检查 底盘各部件有磨损性能下降		路试检查	4	启动时未见有明显异响声;			
		底盘检查	3	底盘各部件有磨损性能下降			
评估值 ¥13000元 大写 壹万叁仟元整	评估值	¥13000元	13000元 大写 壹万叁仟元整				

声明:

作为参考依据。

二手车鉴定评估师:

王浩锟 证书17490030

编号96324063

证书17490030 编号96324064

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定基期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致争制的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。

(盖章)

鉴定单位:

鉴定日期:

2024年12月30日