


## 二手车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	丰田牌GTM6481ASLS		牌照号码	琼AFJ793	
	发动机号	H249568		VIN码	LVGDC46AXDG486990	
	注册登记日期	2013.07.30		表征里程	21.53万km	
	品牌名称	丰田牌	<input checked="" type="checkbox"/> 国产 <input type="checkbox"/> 进口	车身颜色	黑色	
	年检证明显示	<input checked="" type="checkbox"/> 有（至2024年07月） <input type="checkbox"/> 无		购置税证明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	车船税证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有（至2024年08月） <input type="checkbox"/> 无		交强险	<input checked="" type="checkbox"/> 有（至2024年08月） <input type="checkbox"/> 无	
	使用性质	<input checked="" type="checkbox"/> 非营运 <input type="checkbox"/> 出租车 <input type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其他				
	其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
车辆所有人	海南天然橡胶产业集团股份有限公司					
重要配置	燃料标号	汽油	排量	2.7	缸数	4
	发动机功率	138KW	排放标准		变速器形式	自动挡
	安全气囊	2	驱动方式	2驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	其他重要配置	天窗、电动窗、电动座椅、7座				
是否为事故车	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值	32		技术状况等级	三级	
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果（得分）	现时技术状况及主要缺陷描述			
	车身检查	6	该车整车漆面暗淡，光泽度不明显；			
	发动机舱检查	5	发动机未发现有明显漏油现象；			
	驾驶舱检查	4	储备盒基本完整，内饰未见缺件；			
	启动检查	7	启动顺畅，灯光、信号、仪表等自检基本正常，怠速稳定；			
	路试检查	5	启动时未见有明显异响，无跑偏；			
	底盘检查	5	底盘各部件有磨损性能下降			
评估值	¥28000元		大写	贰万捌仟元整		

声明：

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日后被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师



吴穗艳  
证书17490030  
编号06324054

鉴定单位：



鉴定日期：

2024年3月15日