

旧机动车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	北京现代牌HM6440LAV		牌照号码	琼ANY696	
	发动机号	DW200028		VIN码	LHELM0K03DY302749	
	注册登记日期	2013.10.12		表准里程	033840km	
	品牌名称	北京现代	<input checked="" type="checkbox"/> 国产 <input type="checkbox"/> 进口	车身颜色	灰	
	年检证明	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 不详		购置税证书	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 不详	
	车船税证明	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 不详		交强险	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 不详	
	使用性质	<input checked="" type="checkbox"/> 非营运用车 <input type="checkbox"/> 出租车 <input type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其他				
	其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input type="checkbox"/> 其他				
车辆所有人	海南省农垦设计院					
重要配置	燃料	汽油	排量	2.0	缸数	4缸
	发动机功率	121km	排放标准	国4	变速器形式	自动挡
	安全气囊	双	驱动方式	前置前驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	其他重要配置					
是否为事故车	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值	43		技术状况等级	三级	
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果(得分)	缺陷描述			
	车身检查	10	油漆光泽度暗淡,左前翼子板修复油漆粗糙爆漆,机盖修复,后前后保险杠接缝不平整修复痕;			
	发动机舱检查	8	发动机磨损严重,缸盖外漏油,左前翼子板内缘修复,左减震柱螺丝拧动痕,皮带、油管、线束老化;			
	驾驶舱检查	4	方向盘磨损严重,仪表台配件无缺失,座椅磨损陈旧褶皱明显,车顶及周边内饰污迹,车门开关按键磨损陈旧;			
	启动检查	11	启动正常,声音运转均衡,无异响声;			
	路试检查	6	动力性能一般,变速箱无异常;			
	底盘检查	4	底盘平整,发动机油壳轻微渗漏,轮胎磨损陈旧,减震器渗漏;			
评估值	9500	大写	玖仟伍佰元整			



声明:

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师:

鉴定单位: (盖章)

鉴定日期:

2024年6月3日

