

二手车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	陆地巡洋舰霸道JTEBL29J355		牌照号码	琼D4AB66	
	发动机号	2TR0093757		VIN码	JTEBL29J355005822	
	注册登记日期	2005.10.12		表征里程	57.7万km	
	品牌名称	丰田陆地巡洋舰霸道牌	☐ 国产 ☒ 进口	车身颜色	黑色	
	年检证明	☒ 有（至 2025 年 10 月） ☐ 无		购置税证明	☒ 有 ☐ 无	
	车船税证明	☒ 有（至 2026 年 04 月） ☐ 无		交强险	☒ 有（至 2026 年 04 月） ☐ 无	
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 出租车 ☐ 公务用车 ☐ 家庭用车 ☐ 其他				
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☒ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☒ 第三者强制保险单 ☐ 其他				
车辆所有人	海南天然橡胶产业集团股份有限公司邦溪分公司					
重要配置	燃料标号	汽油	排量	2.7	缸数	4
	发动机功率	120KW	排放标准		变速器形式	自动挡
	安全气囊	2	驱动方式	4驱	ABS	☒ 有 ☐ 无
	其他重要配置	电动窗、8座				
是否为事故车	☐ 是 ☒ 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值	26		技术状况等级	三级	
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果（得分）	现时技术状况及主要缺陷描述			
	车身检查	6	该车整车暗淡，漆面老化，车身局部漆面脱漆，装饰条老化无光泽度；			
	发动机舱检查	5	发动机发现有漏油现象，皮带老化；			
	驾驶舱检查	3	储备盒基本完整，仪表台老化，门窗胶条老化，排挡把手有破损；			
	启动检查	6	启动不太顺畅，灯光、信号、仪表等自检基本正常；			
	路试检查	3	启动时变速箱挂挡有异常；			
	底盘检查	3	底盘各部件有磨损性能下降，油底壳有渗漏			
评估值	¥10000元		大写	壹万元整		

声明：

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师：

颜健

证书08000000
编号06103347

吴穗艳

证书17490030
编号06324964

鉴定单位：(盖章)

鉴定日期：2025年5月22日