

二手车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	丰田牌GTM6481ADS		牌照号码	琼AQQ379	
	发动机号	H395718		VIN码	LVGDC46A6EG545745	
	注册登记日期	2014. 04. 14		表显里程	38. 89万km	
	品牌名称	丰田牌	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	黑色	
	年检证明显示	☒ 有（至 2025 年 04 月） ☐ 无		购置税证明	☐ 有 ☐ 无	
	车船税证明	☒ 有（至 2026 年 04 月） ☐ 无		交强险	☒ 有（至 2026 年 04 月） ☐ 无	
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 出租车 ☐ 公务用车 ☐ 家庭用车 ☐ 其他				
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☒ 机动车行驶 ☒ 机动车登记证书 ☒ 第三者强制保险单 ☐ 其他				
车辆所有人	海南天然橡胶产业集团股份有限公司					
重要配置	燃料标号	汽油	排量	2.7	缸数	4
	发动机功率	138KW	排放标准		变速器形式	自动挡
	安全气囊	2	驱动方式	2驱	ABS	☒ 有 ☐ 无
	其他重要配置	电动窗、5座				
是否为事故车	☐ 是 ☒ 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值	29		技术状况等级	三级	
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果（得分）	现时技术状况及主要缺陷描述			
	车身检查	7	该车整车漆面光泽度不太明显，前端保险杠有划伤，右前叶子板有拆卸修复；			
	发动机舱检查	5	发动机发现有漏油现象，发动机有修复痕迹；			
	驾驶舱检查	4	储备盒基本完整，门窗胶条老化；			
	启动检查	7	正常启动，灯光、信号、仪表等自检基本正常；			
	路试检查	3	启动时未见有明显异响；			
	底盘检查	3	底盘各部件有磨损性能下降，油底壳有渗漏			
评估值	¥20000元		大写	贰万元整		

声明：

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日后被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师：

王浩锟
证书17490030
编号96224063

吴穗艳
证书17490030
编号1113311

鉴定单位：

鉴定日期：



2025年5月28日