

二手车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	五十铃牌QL65007GLR		牌照号码	琼AHX309	
	发动机号	3B030010		VIN码	LWLUCR7C7CL018495	
	注册登记日期	2012. 07. 18		表显里程	万km	
	品牌名称	五十铃牌	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	绿色	
	年检证明显示	☒ 有（至 2025 年 07 月） ☐ 无		购置税证明	☐ 有 ☐ 无	
	车船税证明	☐ 有（至 2024 年 10 月） ☒ 无		交强险	☐ 有（至 2024 年 10 月） ☒ 无	
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 出租车 ☐ 公务用车 ☐ 家庭用车 ☐ 其他				
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☒ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 第三者强制保险单 ☐ 其他				
	车辆所有人	海南天然橡胶产业集团股份有限公司				
重要配置	燃料标号	柴油	排量	2. 8	缸数	4
	发动机功率	70KW	排放标准	国3	变速器形式	手动挡
	安全气囊		驱动方式	2驱	ABS	☒ 有 ☐ 无
	其他重要配置	电动窗、 5座				
是否为事故车	☐ 是 ☒ 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值			技术状况等级		
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果（得分）	建议说明			
	车身检查		该车整车漆面暗淡，漆面氧化老化严重，前引擎盖锈蚀严重，车身			
	发动机舱检查		多处有划伤，发动机发现有漏油现象，皮带老化，油管水管老化，			
	驾驶舱检查		线束老化，内饰陈旧，门窗胶条老化，发动机无法启动，该车使用了			
	启动检查		12年10个月，现时技术状况差，根据环保部《关于商请报送2014年			
	路试检查		黄标车和老旧车以及燃煤锅炉淘汰进展情况的函》（环办函[2014]			
	底盘检查		894号）规定，该车是老旧车，建议该车作报废处理。			
评估值	¥899元	大写	捌佰玖拾玖元整			

声明：

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师：

鉴定评估师
王浩锐
证书17490030
编号96324063

鉴定评估师
吴穗艳
证书17490030
编号96324064

鉴定单位：（盖章）

鉴定日期：2023年5月28日

