

# 二手车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	森林人JF1SJ92D		牌照号码	琼ARR380	
	发动机号	FB251016020		VIN码	JF1SJ92D0DG043377	
	注册登记日期	2014.04.16		表显里程	21.34万km	
	品牌名称	森林人	<input type="checkbox"/> 国产 <input checked="" type="checkbox"/> 进口	车身颜色	灰色	
	年检证明显示	<input checked="" type="checkbox"/> 有(至2026年04月) <input type="checkbox"/> 无		购置税证明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	车船税证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有(至2026年07月) <input type="checkbox"/> 无		交强险	<input checked="" type="checkbox"/> 有(至2026年07月) <input type="checkbox"/> 无	
	使用性质	<input checked="" type="checkbox"/> 非营运 <input type="checkbox"/> 出租车 <input type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其他				
	其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input type="checkbox"/> 其他				
车辆所有人	海南天然橡胶产业集团股份有限公司					
重要配置	燃料标号	汽油	排量	2.5	缸数	4
	发动机功率	126KW	排放标准		变速器形式	自动挡
	安全气囊	2	驱动方式	2驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	其他重要配置	天窗、电动窗、电动座椅、5座				
是否为事故车	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值	23		技术状况等级	三级	
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果(得分)	现时技术状况及主要缺陷描述			
	车身检查	5	该车左前门有划伤且有小凹,左后门有划伤,后端保险杠有划伤;			
	发动机舱检查	4	发动机发现有漏油现象,皮带老化,线束老化;			
	驾驶舱检查	4	储备盒基本完整,内饰陈旧,门窗胶条老化;			
	启动检查	4	无法启动;			
	路试检查	3	未能启动,不能路试检查;			
	底盘检查	3	底盘各部件有磨损性能下降,油底壳有渗漏			
评估值	¥5000元		大写	伍仟元整		

声明:

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师:



鉴定单位: (盖章)

鉴定日期: 2025年9月15日

