

二手车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	江铃牌JX5042XXYXGA2		牌照号码	琼A2DS96	
	发动机号	HC182071		VIN码	LEFYECG21HHNA2121	
	注册登记日期	2017.12.26		表显里程	13.87万km	
	品牌名称	江铃牌	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	蓝色	
	年检证明显示	☒ 有(至2025年12月) ☐ 无		购置税证明	☐ 有 ☐ 无	
	车船税证明	☒ 有(至2026年01月) ☐ 无		交强险	☒ 有(至2026年01月) ☐ 无	
	使用性质	☒ 货运 ☐ 出租车 ☐ 公务用车 ☐ 家庭用车 ☐ 其他				
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☒ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☒ 第三者强制保险单 ☐ 其他				
	车辆所有人	海南农垦安健畜牧药械有限公司				
重要配置	燃料标号	柴油	排量	2.8	缸数	4
	发动机功率	85KW	排放标准		变速器形式	手动挡
	安全气囊		驱动方式	2驱	ABS	☐ 有 ☐ 无
	其他重要配置	电动窗、3座、轻型厢式货车				
是否为事故车	☐ 是 ☒ 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值	26		技术状况等级	三级	
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果(得分)	现时技术状况及主要缺陷描述			
	车身检查	5	该车整车漆面锈蚀严重,车门、驾驶室壳体多处有锈穿孔,大梁锈蚀严重;			
	发动机舱检查	5	发动机未发现有明显漏油现象,皮带老化,油管水管老化;			
	驾驶舱检查	4	储备盒基本完整,内饰陈旧,门窗胶条老化,排挡把手有破损;			
	启动检查	6	正常启动,灯光、信号、仪表等自检基本正常;			
	路试检查	3	底盘部位有异响声;			
	底盘检查	3	底盘各部件有磨损性能下降			
评估值	¥5000元		大写	伍仟元整		
柴油养路缴至2025年12月31日						

声明:

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师:

颜健
证书08000000
编号00403347

吴穗艳
证书17190030
编号96324064

鉴定单位: (盖章)

鉴定日期:

2025年8月22日

