



二手车鉴定评估现时技术状况表

流水号: 01

鉴定评估日 2026年01月10日

厂牌型号	思威牌 DHW6454B (CR-V2.4)			行驶	仪表	405020 Km
牌照号码	琼 GB2006			里程	推定	万 Km
VIN 码	LVHRE489195051258			车身颜色		黑色
发动机号	3051265			车主名称		海南省国营东升农场
首次登记日期	发动机功率	燃油标号	交强险	气囊	排量	使用性质
2009.11	125 KW	92		有	2.4L	非营运
年检日期	排放标准	驱动方式	购置税证	缸数		变速器
2026.11	欧 IV	前置四驱		4		自动
其他法定凭证	<input checked="" type="checkbox"/> 号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 行驶证 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 保险单 <input type="checkbox"/> 其他					
是否为事故车	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		损伤位置及损伤状况			
车辆主要技术总得分	检查鉴定科目		现时技术状况			
	车身检查		车辆外观多处刮花, 车身多处车漆裂开脱落、车漆多处起泡氧化暗淡无光泽等;			
	发动机舱检查		发动机舱内脏乱、线束老化、水管皮带老化、发动机缸体连接部分有渗油等。			
	驾驶室检查		内饰陈旧老化破损、车内脏乱、有异味、车顶及周边内饰、松动、破损、方向盘护罩老化破损、门窗密封条老化等。			
	启动检查		发动机怠速运转不稳定、空挡状态下逐渐增加发动机转速时发动机声音有异响等,			
	路试检查		发动机运转不平稳怠速抖动, 行驶过程中车辆底盘部位有异响等			
	底盘检查		发动机油底壳有渗漏、变速箱体有渗漏、减震器渗漏、底盘件胶套松动老化等。			
委托车辆至评估基准日已使用 16 年 2 个月, 其参考价格为陆仟捌佰元整 (¥6800.00)						

二手车鉴定评估师:



海南和弦二手车鉴定评估有限公司



说明: 本作业表只限于当时的车辆描述。



http://www.hainanhx.cn 电话: 68634066 68634166

8

夸克扫描王
 极速扫描, 就是高效

