

# 二手车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	普瑞维亚JTEGD54M		牌照号码	琼A718H6	
	发动机号	2AZH609335		VIN码	JTEGD54MXAA025590	
	注册登记日期	2011.03.18		表显里程	30.62万km	
	品牌名称	丰田普瑞维亚牌	<input type="checkbox"/> 国产 <input checked="" type="checkbox"/> 进口	车身颜色	银灰色	
	年检证明显示	<input checked="" type="checkbox"/> 有(至2027年03月) <input type="checkbox"/> 无		购置税证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	车船税证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有(至2027年03月) <input type="checkbox"/> 无		交强险	<input checked="" type="checkbox"/> 有(至2027年03月) <input type="checkbox"/> 无	
	使用性质	<input checked="" type="checkbox"/> 非营运 <input type="checkbox"/> 出租车 <input type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其他				
	其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input type="checkbox"/> 其他				
车辆所有人	海南省农垦投资控股集团有限公司					
重要配置	燃料标号	汽油	排量	2.4	缸数	4
	发动机功率	125KW	排放标准		变速器形式	自动挡
	安全气囊	2	驱动方式	2驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	其他重要配置	天窗、电动窗、电动座椅、7座、小型普通客车				
是否为事故车	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值	28		技术状况等级	三级	
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果(得分)	现时技术状况及主要缺陷描述			
	车身检查	6	该车整车漆面光泽度不太明显,前端保险杠有划伤,后端保险杠也有划伤;			
	发动机舱检查	5	发动机发现有漏油现象,皮带老化;			
	驾驶舱检查	4	储备盒基本完整,内饰陈旧,座椅皮有破损,门窗胶条老化;			
	启动检查	6	启动顺畅,灯光、信号、仪表等自检基本正常;			
	路试检查	4	启动时有异响声;			
	底盘检查	3	底盘各部件有磨损性能下降,油底壳有渗漏,变速箱有渗漏,减震器有渗漏			
评估值	¥18000元		大写	壹万捌仟元整		

声明:

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师:



鉴定单位: (盖章)

鉴定日期:



2026年5月9日