

二手车技术状况表

车辆基本信息	厂牌型号	荣威牌CSA6456BEV2		牌照号码	琼CD73203	
	发动机号	A100034394		VIN码	LSJA24094JS170905	
	注册登记日期	2019. 01. 31		表显里程	16. 46万km	
	品牌名称	荣威牌	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	白色	
	年检证明	☒ 有（至 2027 年 01 月） ☐ 无		购置税证明	☒ 有 ☐ 无	
	车船税证明	☒ 有（至 2027 年 05 月） ☐ 无		交强险	☒ 有（至 2027 年 05 月） ☐ 无	
	使用性质	☒ 营转非 ☐ 出租车 ☐ 公务用车 ☐ 家庭用车 ☐ 其他				
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☒ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☒ 第三者强制保险单 ☐ 其他				
	车辆所有人	海南农垦红华农场有限公司				
重要配置	燃料种类	电	排量		缸数	
	发动机功率	85KW	排放标准		变速器形式	自动挡
	安全气囊	2	驱动方式	2驱	ABS	☒ 有 ☐ 无
	其他重要配置	天窗、电动窗、电动座椅、5座、小型普通客车				
是否为事故车	☐ 是 ☒ 否	损伤位置及损伤状况				
鉴定结果	分值			技术状况等级		
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果（得分）	现时技术状况及主要缺陷描述			
	车身检查		该车前端保险杠有划伤，右前门有锈蚀，右后门有划伤，左后尾灯有破损；			
	发动机舱检查		发动机舱未见异常；			
	驾驶舱检查		储备盒基本完整，内饰陈旧，门窗胶条老化；			
	启动检查		启动顺畅，灯光、信号、仪表等自检基本正常；			
	路试检查		启动时未见有明显异响声；			
	底盘检查		底盘各部件有磨损性能下降，减震器有渗漏			
评估值	¥8000元		大写	捌仟元整		

声明：

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在日常内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本二手车技术状况表不作为参考依据。

二手车鉴定评估师：

鉴定评估师
王浩锐
证书17490030
编号96324063

高级机动车
鉴定评估师
吴穗艳
证书17490030
编号96324064

鉴定单位：（盖章）

鉴定日期：

2026年9月23日

